

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Скородненская средняя общеобразовательная школа», 303728, Орловская область, Верховский район, село Скородное, улица Центральная, д.15
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалидов (категория)	Содержание	Вид работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1	Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходного пути		Приведение в соответствии с нормативами САНПиН	ТР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		2-4	Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходного пути		Приведение в соответствии с нормативами САНПиН	ТР
1.3	Лестница (наружная)	есть		5	Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходного пути		Приведение в соответствии с нормативами САНПиН	ТР
1.4	Пандус (наружный)	есть		6	Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходного пути		Приведение в соответствии с нормативами САНПиН	ТР
1.5	Автостоянка и парковка	нет			Отсутствует автостоянка, оборудованная знаком «Инвалид» и разметкой	К	Приведение в соответствии с нормативами САНПиН	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Поверхность пути; Тактильные средства на покрытии пешеходных путей, нескользящее покрытие, оборудованная автостоянка, установленный пандус	К,О,С	Поверхность пути; Тактильные средства на покрытии пешеходных путей, нескользящее покрытие, оборудованная автостоянка, установленный пандус	К,О,С

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-В			Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: территория, прилегающая к зданию доступна частично: нет парковки для инвалидов-колясочников, отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходного пути.

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ

от «29» марта 20 19 г. № 1

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Скородненская средняя общеобразовательная школа», 303728, Орловская область, Верховский район, село Скородное, улица Центральная, д.15

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		5	Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходного пути		Приведение в соответствии с САНПиН	ТР
2.2	Пандус (наружный)	есть		6		К	Приведение в соответствии с САНПиН	Рек.
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		7	Отсутствие твердого нескользкого покрытия	К,О,С	Приведение в соответствии с САНПиН	ТР
2.4	Дверь (входная)	есть		7	нет крепления двери , обеспечивающего задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек.	К,О,С	Приведение в соответствии с САНПиН	ТР
2.5	Тамбур	есть		8	нет крепления двери , обеспечивающего задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек	К,О,С	Приведение в соответствии с САНПиН	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Покрытие входной площадки : твердое не допускается, скольжение при намокании имеет поперечный уклон в пределах 1-2% . Крепление двери, обеспечивающее задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5сек.			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДП-И (Г,У), ДЧ-И (К,О), ВНД (С)		4-8	ТР, реконструкция

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к
заключению:

от «29» марта 2019 г. № 1

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Скородненская средняя общеобразовательная школа», 303728, Орловская область, Верховский район, село Скородное, улица Центральная, д.15

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		9-12	доступ на второй этаж невозможен, нет тактильных средств	К,О,С	Приведение в соответствии с САНПиН	Рек.
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		13-14	отсутствуют пандусы, нет тактильных средств, отсутствует твердое нескользящее покрытие.	К,О,С	Приведение в соответствии с САНПиН	Рек.
3.3	Пандус (внутри здания)	нет				К,О,С		Рек.
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет				К,О,С		Рек.
3.5	Дверь	есть		7, 15	не выделены контрастным цветом дверные проемы, дверные ручки одного цвета с дверным полотном	К,С	Приведение в соответствии с САНПиН	ТР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		16-18	Отсутствие тактильной предупредительной информации о препятствии	С	Приведение в соответствии с САНПиН	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Наличие тактильной предупредительной информации о препятствии	К, С		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Пути движения внутри здания (в том числе путей эвакуации)	ДП-И (Г,У) ВНД (К,О,С)		Реконструкция	
---	---------------------------	--	---------------	--

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зона Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) доступна частично избирательно.

Нанесение визуальной и тактильной информации о препятствии, установка горизонтальных поручней.

от «29» марта 2019 г. № 1

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Скородненская средняя общеобразовательная школа», 303728, Орловская область, Верховский район, село Скородное, улица Центральная, д.15

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Вид работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		19-23	Отсутствует пандус (лифт) на второй этаж, не выделены контрастным цветом дверные проемы, дверные ручки одного цвета с дверным полотном	К,О,С	Приведение в соответствии с САНПиН	ТР
4.2	Зальная форма обслуживания	есть		24-26	Отсутствует пандус для входа в блок «Б», не выделены контрастным цветом дверные проемы, дверные ручки одного цвета с дверным полотном	К,О,С	Приведение в соответствии с САНПиН	ТР
4.3	Прилавочная форма обслуживания	есть		27	Отсутствует пандус для входа в блок «Б», не выделены контрастным цветом дверные проемы, дверные ручки одного цвета с дверным полотном	К,О,С	Приведение в соответствии с САНПиН	Т
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Установка пандуса (лифта) на второй этаж, установка пандуса для входа в блок «Б», замена ручек на контрастные по цвету с дверным полотном. Выделение контрастным цветом дверного проема	К,О,С		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Кабинетная форма обслуживания	ДП-И (Г, У)			Текущий ремонт, реконструк

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зона обслуживания инвалидов доступна полностью избирательно (Г,У). Для обеспечения доступа к зоне обслуживания требуется замена ручек на контрастные по цвету с дверным полотном, установка пандуса (лифта) на второй этаж, установка пандуса для входа в блок «Б»

И Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
нет	нет			

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: не требуется

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
нет	нет			

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: не требуется

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Наименование объекта, адрес								
№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		28-29	Узкие дверные проёмы, нет тактильных средств, поручней, крючков для костылей и т.д., кнопки вызова персонала	К, О, С	Приведение в соответствии с САНПиН	Рек.
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть		30	нет тактильных средств, крючков для одежды, костылей и т.д.	О, С	Приведение в соответствии с САНПиН	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Расширение дверных проёмов, наличие поручней, крючков для одежды, костылей и т.д., наличие кнопки вызова персонала			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У), ВНД (К,О,С)			Реконструкция

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: санитарно-гигиенические помещения для инвалидов доступны частично избирательно (Г, У), недоступны (К,С,О)

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Скородненская средняя общеобразовательная школа», 303728, Орловская
область, Верховский район, село Скородное, улица Центральная, д.15
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленн нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			Отсутствуют визуальные средства получения информации, информация расположена на уровне 1,2 м.	С	Приведение в соответствии с САНПиН	ТР
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствуют	Г	Приведение в соответствии с САНПиН	Индивидуальное решение с ТСР
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствуют тактильные средства в местах движения и получения услуги	С	Приведение в соответствии с САНПиН	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Наличие тактильных средств информации	С, Г		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД (Г,С)			Индивидуальное решение с ТСР, ТР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Система информации на объекте временно не доступна.
При проведении запланированных мероприятий по установке информационных систем, объект будет доступен для всех категорий инвалидов.